

Số: /BC-UBND

Tân Linh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Công tác kiểm tra, rà soát nguyên nhân dâng nước, ngập úng tại khu vực trường THCS xã Tân Linh

Thực hiện Thông báo số 131/TB-UBND ngày 08/4/2024 của UBND huyện Đại Từ kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị ngày 27/3/2024 và ngày 02/4/2024. UBND xã Tân Linh được giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát nguyên nhân dâng nước, ngập úng tại khu vực trường THCS xã Tân Linh.

UBND xã Tân Linh báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

1. Đánh giá tình hình

1.1. Vị trí địa lý

Xã Tân Linh có tổng diện tích tự nhiên là 2.274.74 km², với vị trí địa lý:

1. Phía Đông giáp xã Phục Linh, xã Phấn Mễ.
4. Phía Nam giáp xã Hà Thượng, TT Hùng Sơn.
3. Phía Tây giáp xã Phú Lạc, xã Bản Ngoại, xã Tiên Hội.
4. Phía Bắc giáp xã Động Đạt, huyện Phú Lương.

1.2. Đặc điểm địa hình, sông suối:

- Địa hình: Xã Tân Linh là xã có địa hình đồi núi cao từ phía bắc và thấp dần về phía đông.

- Sông suối:

+ Dòng suối cái bắt nguồn từ dãy núi cao ở phía bắc (Tổng Tàn) chảy từ xóm 1, xóm 2, qua các xóm: xóm 3, xóm 5, xóm 11, xóm 12, xóm 14 và chảy ra xã Phục Linh. Trên dòng suối cái có 2 đập dâng kiên cố là đập ngọc hoa (xóm 11) và đập rừng chùa (xóm 12).

+ Dòng suối nhánh 1: bắt nguồn từ đầu dãy núi chúa chảy qua xóm 8, xóm 10 và hòa vào dòng chảy suối cái tại khu vực trường THCS Tân Linh.

+ Dòng suối nhánh 2: bắt nguồn từ dãy núi chúa tại xóm 9 chảy qua xóm 10, chảy vào suối nhánh 1 tại phía sau trụ sở UBND xã và cùng hòa vào dòng chảy suối cái tại khu vực trường THCS Tân Linh.

+ Suối nhánh 3: bắt nguồn từ núi tím và Thị trấn Hùng Sơn chảy qua xóm 13 và hòa vào dòng chảy suối cái tại khu vực xóm 12.

2. Công tác kiểm tra, rà soát.

- Năm 2023 UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc nạo vét, giải tỏa hành lang suối cái từ đoạn cầu xóm 12 đến giáp xóm mạn xã Phục Linh. UBND xã đã huy động các nguồn lực để thi công một số vị trí cần thiết như, nạo vét lòng suối khu vực trường THCS, giải tỏa cây cối gây cản trở dòng chảy.

- UBND xã đã tiến hành khảo sát thực tế dòng chảy của suối cái, cụ thể như sau:

+ Tại khu vực nhà văn hóa xóm 14 giáp xóm Mạn xã Phục Linh: Đây là dòng hạ lưu cuối cùng trên địa bàn xã Tân Linh, khi mưa lớn kéo dài khu vực này hay

bị ngập úng có năm cao nhất lên đến 1,2m so với mặt cầu hiện tại, khi lượng mưa giảm khả năng rút nước chậm thời gian khoảng 3-5 giờ nước mới rút để giao thông đi lại được.

+ Tại xóm Mận, xã Phục Linh: khu vực cánh đồng khoai, cánh đồng nếp, cánh đồng đình giáp với suối cái thường xuyên nước dâng cao gây ngập úng cả cánh đồng.

+ Tại khu vực cánh đồng thị và cánh đồng đá xóm 12 khi mưa lớn kéo dài khu vực này hay bị nước dâng và ngập úng.

+ Tại khu vực trường THCS xã Tân Linh: đây là khu vực tụ thủy của dòng suối cái, dòng suối nhánh 1 và dòng suối nhánh 2, khuôn viên nhà trường nằm sát suối cái và suối nhánh, sân trường có cốt nền thấp, khi mưa lớn kéo dài làm nước suối dâng cao và tràn vào sân trường.

3. Đánh giá nguyên nhân

- Khu vực trường THCS Tân Linh là nơi tụ thủy khi mưa lớn kéo dài nước được chảy từ các dãy núi tổng tần, núi chúa, núi tím theo các dòng suối chảy dồn về khu vực trường THCS gây lũ cục bộ làm nước dâng cao và tràn vào trường THCS do vị trí này địa bàn trũng thấp.

- Tại xóm Mận xã Phục Linh nước dâng cao làm cho nước dồn ứ tại khu vực nhà văn hóa xóm 14 và làm nước dâng lên tại xóm 12 và khu vực trường THCS Tân Linh.

- Dòng suối cái có từ khu vực cầu xóm 12 đến giáp xã Phục Linh có độ chênh thấp nên khi nước lũ dồn về thì khả năng thoát nước chậm, dẫn đến mực nước dâng cao.

Trên đây là báo cáo việc kiểm tra, rà soát nguyên nhân dâng nước, ngập úng tại khu vực trường THCS xã Tân Linh, UBND xã báo cáo về xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Đảng ủy; HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Tuyền